




DATOS CLIENTE	CONDICIONES DE TRABAJO
Nº cliente: 43000004438 Razón social: RODAMIENTOS MORENO, S.A. 445 Fecha solicitud: 4/5/2009	Análisis nº 13448 Lubricante: STABURAGS NBU 30 Fabricante: KLUBER Horas servicio: 10000 Fecha toma: 20.04.2009 Cap. depósito/carter: 0 Rellenos Litros Filtros Temperatura: 0 Observaciones: PARA SU CLIENTE: ACAI DEPURACIÓN
DATOS MÁQUINA	
Identificación: Máquina: MOTOR LANUZA	

Ensayos Realizados	Fecha
	14/05/2009

Ensayo	Resultado
IR PA-0002 (Adimensional)	OK
Índice de acidez ASTM D-664 (mg KOH/g)	1,11
Viscosidad dinámica 25°C PA-508 (mPaUs)	13000
Cenizas oxidadas 1000°C 1 hora ASTM D-874 (% p/p)	8,91



H:\Interop\Comercial analisis servicio\13448.0 13448 nº analisis 11/05/2009

**Comentarios y Observaciones**

Los valores obtenidos de la muestra se encuentran dentro de los parámetros habituales.

**Responsable Laboratorio**

Este documento no contiene firma por estar procesado informáticamente.

**Nota .- Este documento consta de un página y solo puede y debe ser valorado con el conocimiento completo del mismo, Este informe no podrá ser reproducido parcialmente excepto con autorización por escrito de Klüber.**

Los datos indicados sobre la aplicación, han sido facilitados por el cliente. Los resultados de ensayo corresponden a la muestra analizada y están sujetos a las condiciones de muestreo practicadas. Este análisis pretende únicamente facilitar al lector,