




DATOS CLIENTE	CONDICIONES DE TRABAJO
Nº cliente: 43000004438	Análisis nº 13447
Razón social: RODAMIENTOS MORENO, S.A. 445	Lubricante: STABURAGS NBU 30
Fecha solicitud: 4/5/2009	Fabricante: KLUBER
	Horas servicio: 10000
	Fecha toma: 10.04.2009
	Cap. depósito/carter: 0
	Rellenos Litros
	Filtros
	Temperatura: 0
	Observaciones: PARA SU CLIENTE: ACAI DEPURACIÓN
DATOS MÁQUINA	
Identificación: Máquina: BIO DISCO LIBRE LANUZA	

Ensayos Realizados	Fecha
	14/05/2009

Ensayo	Resultado
IR PA-0002 (Adimensional)	OK
Índice de acidez ASTM D-664 (mg KOH/g)	1,31
Viscosidad dinámica 25°C PA-508 (mPaUs)	9660
Cenizas oxidadas 1000°C 1 hora ASTM D-874 (% p)	8,26



H:\Interrops\Comercial\análisis servicio\13447.0 13447 nº análisis 11/05/2009

**Comentarios y Observaciones**

La muestra tiene una pequeña contaminación con agua, el resto de los valores obtenidos se encuentran dentro de los parámetros habituales.

**Responsable Laboratorio**

Este documento no contiene firma por estar procesado informáticamente.

**Nota .-** Este documento consta de un página y solo puede y debe ser valorado con el conocimiento completo del mismo, Este informe no podrá ser reproducido parcialmente excepto con autorización por escrito de Klüber. 1/1

Los datos indicados sobre la aplicación, han sido facilitados por el cliente. Los resultados de ensayo corresponden a la muestra analizada y están sujetos a las condiciones de muestreo practicadas. Este análisis pretende únicamente facilitar al lector,